

RNS 510 schaltet selbständig aus und ein

Beitrag von „kurbler“ vom 15. Februar 2010 um 22:35

Hallo TF,

meine Frau hat mir heute auch von den Phänomen berichtet, es gab ein Geräusch als sei ein Steinschlag eingeschlagen und dann ist das RNS ausgegangen war kurz schwarz und danach ist es wieder von alleine angegangen und der Startbildschirm war relativ lange sichtbar, denke mal wie bei einen neustart.

SW hab ich seit ca. 2-3 Monaten die 2662 drauf.

Bis heute keine Probleme, im gegenteil die Rückfahrkamera ist seitdem nicht mehr ausgefallen.

vg

peter