

Geräusche Luftfederung oder Standheizung ??

Beitrag von „Franks“ vom 16. Februar 2010 um 02:10

Das Luftfederungssystem im Touareg besitzt 2 Druckspeicher, einen links neben der Reserveradmulde (Volumen 4,8 Liter), den anderen im Bereich unter dem Fahrersitz (5,2 Liter). Der Kompressor sitzt im Bereich unter dem Beifahrersitz.
(alle Angaben übrigens für Linkslenker 😊)

Gruß

Frank