

Rückruf VW Touareg Zündung

Beitrag von „Patty“ vom 17. Februar 2010 um 10:03

Habe bei unserem 2002er A4 1,8T die Spulen auch 2006 mit über 100tkm auf Kulanz getauscht bekommen, das gleiche jetzt 2009 beim 2002er Touareg V6 bei 66tkm.

Gibt es Symptome wie unrunden Motorlauf oder Ruckeln beim Beschleunigen, werden als erstes die Spulen getauscht, weil die Händler wissen, das sie die erstmal auf Kulanz abwickeln können.

Die alten Spulen sind schwarz, die neuen dunkelgrau.