

# Wischerproblem

**Beitrag von „Stein“ vom 17. Februar 2010 um 19:58**

Die neuen GP Arme (haben ein Flachstahlstück anstatt U-Blechprofil) müssen es sein, nicht billig aber es lohnt sich.

Gruß  
Eric