

Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „coala“ vom 18. Februar 2010 um 18:28

[Zitat von bub](#)

Oder bei der 4 zonen-Klimaautomatik mit 2 verdampfern ist einer hin?

Dann würde er aber "nur" nicht mehr kühlen. Mit der Heizfunktion hat der Verdampfer ja nichts zu tun. Darin zirkuliert Kältemittel des Klimakreislaufs, im separatem Heizregister (alternativ Nacherhitzer genannt) dagegen Motor-Kühlflüssigkeit.

Und kalt genug ist's Michael ja zur Zeit (noch) 😊

Grüße
Robert