

Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „stockyblau“ vom 19. Februar 2010 um 13:40

:(So heute einen neuen Stellmotor einbauen lassen.Nach 3,5 stunden und 270 Euro weniger in der Tasche geht alles wieder...Doch dann der Schock,das rechte Digitalfeld für die Temperaturanzeige geht nicht mehr richtig...und wieder zur Werkstatt....Es stellt sich heraus ist irgendwo ein wackler drin.Am Montag wieder hin und das Cockpit wird wieder ausgebaut!!!!Toll ich kotz gleich.

Hat jemand ne Ahnung wo der Stellmotor für die rechte Seite überhaupt sitzt?Das Handschuhfach wurde auch noch ausgebaut...Ist das alles normal!!!!Das Wochenende ist jetzt hin!!!

Gruß Michael👍