

VW Touareg II - Eure Meinung

Beitrag von „SOA“ vom 19. Februar 2010 um 18:43

[Zitat von coala](#)

Die Böschungswinkel scheinen sich aber leider verschlechtert zu haben 24,6° / 19,9° vorne/hinten gegenüber sinnvoll ähnlichen 28,4° / 28,1° vorne / hinten beim alten T. (Beide mit Stahlfederung). Wobei ein einzelner halbwegs guter Wert (vorne beim "Neuen") überhaupt nichts hilft, denn man fährt ja im Allgemeinen mit dem ganzen Fahrzeug hoch bzw. runter und dann reißt's einem halt den sprichwörtlichen Ar... sprich das Heck auf 😄

Grüße
Robert

Da hast Du recht. Das ist wohl der Optik geschuldet und den 99 % der Nutzer, die das Fahrzeug nur auf der Straße bewegen. Vorne ist es die Schürze, hinten nur die Abgasanlage, die kann man leichter reparieren ;-).