

RNS2 DVD Probleme

Beitrag von „N2k1“ vom 20. Februar 2010 um 12:00


Hallo!

Habe die SuFu bemüht - aber leider nichts passendes gefunden. Daher nun meine Fragen hier:

Mein Problem: Nach einem Wechsel der hinteren Türklinke hatte ich ein "Knacken" in den Lautsprechern, sobald am Bus irgendwas passierte und das Navi aus war.

Soll heißen:

- Auto aus : Bumm
- Bordrechner geht in Standby: Bumm
- Alarmanlage scharf: Bumm
- Jemand packt an die Türklinke (ohne Schlüssel): Bumm

Laut meinem Freundlichen hat es nichts mit dem Wechsel zu tun .. also müsste ich eine kostenpflichtige Suche beauftragen 

Einige Zeit später war sporadisch die navi-Funktion nicht zu gebrauchen: Ob es keine GPS-Sats gab - oder die Antenne ein Problem hat, weiß ich nicht.. aber das Problem verschwand, wie es kam..

Nun hatte ich einen Ausfall meiner Batterie (komplett leer, so daß ich Starthilfe brauchte) Komplettrst meines Bordrechners (km-Zähler = Null / Langzeitverbrauch = Null / Tagfahrlich = aus etc.)

Und nun habe ich a) eine Verbesserung, da das "BUMM" weg ist - aber b) ein **Problem**: Die hinteren Lautsprecher funktionieren normal. Vorn mitte geht - aber ist sehr leise. Vorn r/l = Kein Ton. Naviansagen kommen nur aus dem vorderen mittleren LS - aber sind extrem leise.

Daß mein Dicker mit leerem Akku sagte: Fahrwerkfehler (der nach dem Ladezyklus weg war) ist ja "normal" - aber das jetzt?!

Hat jemand einen Rat für mich?

Mein Dicker ist noch ein "vor GP" BJ 08/2005.