

RNS2 DVD Probleme

Beitrag von „Marcus R.“ vom 20. Februar 2010 um 12:39

Hi

es könnte durchaus damit zusammenhängen das der Türgriff gewechselt wurde. Vielleicht hat der Freundliche irgendein Kabel beschädigt und bedingt durch Can Bus spielt alles verrückt. Ebenso könnte es ein Kabelbruch im Bereich der Türen oder auch Heckklappe sein, ein nicht unübliches Problem bei VW. Mein Vorgänger VW (Sharan hatte das dauernd und auch der T5 meines Nachbarn krankt an Kabelbrüchen. Schau Dir mal die Kabel in den Bälgen der Türen und Heckklappe an. Vielleicht findet sich da das eine oder andere angescheuerte Kabelwelches mal Masse abbekommt oder ein anderes angescheuertes berührt. Bei meinem Sharn waren von 18 Kabeln 9 angebrochen.... da spielte abwechselnd alles verrückt von der Alarmanalge über Mototsteuerung Lautsprecher ZV bis hin zur Beleuchtung und Bremslichtschalter.

Grüße