

Wischerproblem

Beitrag von „PoldyA4“ vom 20. Februar 2010 um 15:29

[Zitat von Strandvogt](#)

Moin zusammen,
nachdem auch meine Wischerblätter "rubbelten" und die Wischleistung nicht mehr so toll war habe ich mir ebenfalls die BOSCH AEROTWIN 942S geleast und montiert. Seitdem habe ich mittig zwischen beiden Wischflächen etwa auf der halben Höhe der Scheibe eine Handteller große Fläche die gar nicht mehr ewischt wird. In der Werkstatt meines Vertrauens sagte man mir: "Das gibt es häufiger bei den Aerotwin-Wischern". So ganz kann ich mich nicht mit der Aussage anfreunden 😞

Hat jemand von Euch eine Erklärung?

Grüße aus Brunsbüttel
Strandvogt

Alles anzeigen

Hallo Strandvogt,

erstmal herzlich willkommen 😊

Lese mal den Beitrag von vorne oder nutze die Suche. In diesem Beitrag ist aber schon fast alles genannt.

Viele Grüße
PoldyA4