

Abblendlicht leuchtet rosa

Beitrag von „Franks“ vom 20. Februar 2010 um 18:48

Er schreibt doch oben H7, also nicht Xenon wobei natürlich das Fehlerbild eher auf Xenon schließen lässt.

Wir sollten daher erstmal klären, ob es tatsächlich H7 Lampen sind oder Xenonbrenner.

Gruß

frank