

Abblendlicht leuchtet rosa

Beitrag von „bobel“ vom 22. Februar 2010 um 12:47

Besonders wenn ich mir die Beschreibung des Themenstarters durchlese und dann noch Osram lese, schließe ich schon zu 99,9% auf eine Gasentladungslampe. Vielleicht wurde auch eine gerauchte Gasentladungslampe anschließend aus ebay verbaut, welche den selben Fehler hat. Eine normale H7 Birne mit einem rosa Farbton, davon habe ich noch nie etwas gehört, egal bei welchen Hersteller.