

Knistern bzw. Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett/Handschuhfach Beifahrerseite

Beitrag von „nairolf78“ vom 22. Februar 2010 um 15:43

Hallo Zusammen,
hätte mal wieder eine Frage ...

Hatte jemand von euch schon mal ein Knistern oder Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett unterhalb des Handschuhfachs, tritt meistens bei geringer Geschwindigkeiten auf. Hört sich fast so an wie elektronisches Knistern oder wie als ob Blätter im Lüftungskanal bzw. Lüfter rascheln würden. Einstellungen an der Climatronic haben aber keinen Einfluss auf die Geräusche, es tritt jedoch meistens bei kaltem Motor auf (Das Klicken vom Zuheizter ist es jedoch auch nicht). War schon beim 😊 deswegen, nur dummerweise trat es genau zu diesem Zeitpunkt nicht auf. Er meinte es könnte aufgewirbelter Splitt oder Sand sein, der von den Reifen gegen die Karosserie geschleudert wird. Kann das sein oder hat vielleicht jemand eine andere Idee.

Hab mich bereits an die ständigen Knartz und Knackgeräusche vom Kunststoff am Armaturenbrett gewöhnt aber das Rascheln und Knistern nervt mich doch langsam ...

Fahrzeug Eckdaten:

BJ 11/2008, V6 TDI, Automatic, Standard Sportfahrwerk, Reifen 275/40/19 Avignon, Km 20.000, 2 Zonen-Climatronic, Standheizung, RNS510 mit Media-In.

Viele Dank,
Gruß

Florian