

Knistern bzw. Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett/Handschuhfach Beifahrerseite

Beitrag von „Léon“ vom 22. Februar 2010 um 16:05

Hatten das noch nicht.

Ist das drehzahlabhängig?

Also auch bei höherer Drehzahl oder nur wenn er so um die 1100 - 1300 U ist?

Auch wenn das Handschuhfach leer ist?