

Knistern bzw. Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett/Handschuhfach Beifahrerseite

Beitrag von „Fant“ vom 22. Februar 2010 um 16:35

Vielleicht sind es die Stellmotoren der Austrittsdüsen der Klimaanlage, diese hört man "rattern" wenn sie die Einstellung von AUF auf ZU oder umgekehrt ändern? Wäre denkbar wenn der T-Reg kalt ist, da dann die gesamte Luft zuerst an die Frontscheibe und dann in den Fussraum geblasen wird.

Gruss
Marco