

Knistern bzw. Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett/Handschuhfach Beifahrerseite

Beitrag von „bobel“ vom 22. Februar 2010 um 18:04

[Zitat von nairolf78](#)

Die Climatronic hatte ich auch schonmal komplett ausgeschaltet, es raschelte jedoch trotzdem ...

Trotzdem kann dieses Geräusch auftreten - wie schon geschrieben, mir hat man bei zwei unabhängigen VW Händler erzählt, da würde sich an der Climatronic etwas resetten, da könne man nichts gegen machen. Auch bei mir taucht dieses Geräusch teilweise auf, wenn die Climatronic ausgeschaltet ist.

Ich hatte zuerst auch gedacht, dieses Geräusch könnte von der Navi stammen.

Ich fahre jetzt schon eine ganze Weile mit diesem Geräusch - muß man wohl so akzeptieren / passieren kann dadurch eh nichts..