

# **Knistern bzw. Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett/Handschuhfach Beifahrerseite**

**Beitrag von „josem“ vom 24. Februar 2010 um 01:21**

Hallo zusammen,

ich würde mich da einfach mal anschließen 🗣️ denke, dass es sich um das selbe Geräusch handelt wie bei mir auch. Ich hatte vermutet, ob sich ein Blatt im Lüfterkanal etc. verfangen hat...?!

Ich bemerke das Geräusch ab und zu (eher selten) ab ca. 70 km/h.

VW konnte mir bisher auch nicht weiterhelfen, da wie bei Florian (nairolf78) bei VW (Vorführeffekt) das Geräusch bisher nie auftrat und ich ja nicht täglich dort zu Besuch bin...noch nicht ! 😞