

RNS 510 schaltet selbständig aus und ein

Beitrag von „coala“ vom 25. Februar 2010 um 08:07

[Zitat von garuda](#)

ABER: dafür trennt sich die Bluetooth Verbindung meines (seit zwei Jahren gleichen) Mobiltelefons jetzt immer mal wieder ohne zutun...

Selbiges kann ich leider bestätigen 😞 Nach dem Update auf die Version 1202 wird die Bluetooth-Verbindung zu meinem Nokia, welches vorher definitiv einwandfrei funktioniert hat, gerade bei längeren Fahrten (> 1h) plötzlich immer wieder mal von selbst getrennt. Da bräuchte man schon wieder ein Update für das Update...

Grüße
Robert