

# Ausfall Hupe

**Beitrag von „charly-sl-300“ vom 26. Februar 2010 um 21:56**

Es hat zwar was gedauert, aber habe die neue Hupe verbaut.

Habe natürlich auch Fotos gemacht.

Wenn man dann die Front einmal ab hat geht es relativ einfach 😄

Auf Bild 1 vor der Zerstörung

Bild 2 mit den Originalhupen

Bild 3 sind die Neuen verbaut.

Gruß

Karl