

Radio und Navi Display - Nachts kaum zu erkennen

Beitrag von „coala“ vom 27. Februar 2010 um 17:16

Hallo Rainer,

um welches System handelt es sich denn? RNS 2 CD, RNS 2 DVD oder das neue RNS 510? Zusätzlich zum verbauten Lichtsensor ist die Beleuchtung des Displays auch an den Helligkeitsregler für die Instrumentenbeleuchtung und die sonstigen Lämpchen/LED's im Fahrzeug gekoppelt. Den etws hochzudrehen könnte also helfen...

Grüße
Robert