

# ROST an der Heckklappe - HILFE!!!

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 28. Februar 2010 um 19:15

[Zitat von macko](#)

Wieso, er hat doch geschrieben, die Kofferraumdeckel Stoßdämpfer und nicht die Heckscheibenstoßdämpfer. Bei der Reparatur dürften die vermutlich nicht angefasst worden sein.

Btw sollte man den beginnenden Lackschaden schon vorher feststellen und dann handeln, bevor der Lack wie hier, schon soweit zerstört ist, dass Wasser eindringt.

gruss  
marco

... aber es wird doch keiner behaupten wollen, dass es sich hier um "normalen" Rost handelt ?