

Ölmesstab weiss nicht was er will...

Beitrag von „LMA“ vom 2. März 2010 um 10:44

Hallo Touareg-Freunde,

ich wollte vom Schaden (mit etwas Verzögerung) berichten:

- Ölmeßstab: anscheinend der Nippel mit der Meßskala bricht gerne.... (und bleibt in der Wanne). Neuere Ersatzteil ist verbessert, indem das Seildraht bis zum unteren Ende des Stabs reicht. Ich denke eine wichtige und sinnvolle Verbesserung, **die eigentlich jeder machen sollte**.

- Der Schaden war am abgetrennten Kabel des Öldrucksensors... Er sitzt tief im Winkel des V des Motors... Reparatur bedarf Ausbau sämtlicher Peripherie des Motors.

Viele Grüße aus Kreta.

Louis