

Cockpit Schalter Beschichtung geht ab

Beitrag von „FrankS“ vom 2. März 2010 um 18:44

Das mit dem sich auflösenden Softlack ist ja ein bekanntes Problem. Angeblich liegt es am Fingerschweiß oder Handcreme oder sonstwas, für das VW sich nicht verantwortlich fühlen muss.

Bei mir sind auch schon ein paar Teile abgeblättert, zum Glück aber noch in der Garantiezeit, so dass sie kostenlos und ohne Murren getauscht wurden. Wäre es nicht kostenlos getauscht worden, hätte ich die Neuteile bezahlt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Behandlung mit Farbe (auch wenn man den gleichen Farbton und die gleiche Oberflächenstruktur findet), ein überzeugendes Gesamtergebnis bieten.

Gruß

Frank