

V6 TDI (240 PS, Tiptronic) Kuriosität oder Fehler? Bitte um Test!

Beitrag von „coala“ vom 3. März 2010 um 10:22



[Zitat von juma](#)

Servus,

ich habe zwar einen Handschalter mit der alten Maschine, aber ich werde das auch mal probieren.

Ganz davon ab...wie um alles in der Welt kommt man denn darauf, soetwas festzustellen 🤔🤔😄

Alles anzeigen

Danke Uli, das wäre super!

Noch eine Ergänzung: Im Display der Lüftungsregelung darf nicht "off" stehen, sondern bitte nur alle Lüfterstufen-Balken "wegdrücken" und den Klimakompressor manuell mit der "A/C"-Taste abschalten.

Zu deiner Frage: ICH habe das nicht ausprobiert, sondern das Fahrzeug mit exakt dieser Einstellung so vom Freundlichen nach der wohlbekanntem und nun auch bei meinem Dicken fälligen "Airbag Fehler"-Aktion abgeholt.

Also rein ins Auto (Lüftung natürlich nicht weiter beachtet..), losgefahren und an der ersten Ampel dröhnt die Fuhre wie ein Trecker und rollt - völlig ungewohnterweise - an der leicht abschüssigen Kreuzung zurück.

Weitere Schilderungen bezüglich Ursachen/Fehlersuche lasse ich erstmal dezent unter den Tisch fallen, das wäre zuviel des Guten 🤔

Trotzdem wäre es schon interessant, ob das ein serienmäßiges "Feature" - mit welchem Sinn

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/12840-v6-tdi-240-ps-tiptronic-kuriosit%C3%A4t-oder-fehler-bitte-um-test/?postID=188778#post188778>

oder Unsinn auch immer - ist, oder bei meinem Fahrzeug irgend ein Sensor spinnt und man der Sache noch nachgehen sollte.

Grüße
Robert