

# Keilrippenriemen quietscht

Beitrag von „DRE“ vom 3. März 2010 um 17:54

Hallo Robert zuallererst mal Danke für deinen Tip, selbst wenn es nichts gebracht hat 😞

Ganz im Gegenteil, ich finde sogar, dass das Zwitschern fast schlimmer geworden ist???

Ich habe mir das mit offenem Motorraum nochmal genauer angeschaut..... Ich habe zwar kein Richtmikrofon gehabt aber von meinem Gefühl kommt das Quietschen fast eindeutig von der Spannerrolle. Wenn ich mit dem Ohr weiter rechts zur Lichtmaschine gehe wird das Gerräusch subjektiv leiser, selbst wenn minimal.

Achja die Spannerrolle bewegt sich bei mir ca mit 2mm und das konstant. Deshalb hätte ich die schwer im Verdacht, vielleicht das Lager dort oder der Schwingarm?..... irgendjemand Erfahrungen?????

Bzw. kann mir jemand sagen was ein Tausch des Keilrippenriemen etwa kostet?

Erfahrungsgemäss gehe ich gerne mit Backgroundknowlege zu meinem Freundlichen. Gerade beim Touareg wird mal auf verdacht getauscht und verrechnet ohne dem wirklichen Problem bewusst zu sein bzw. dieses zu suchen.

Laut Serviceplan ist nämlich ein wechsel des Riemens nicht vorgesehen....

Danke nochmal für alle Inputs

Adio