

Öl im Luffilter

Beitrag von „EX Zetti“ vom 4. März 2010 um 21:40

So, war Heute beim :). Angeblich ist der Ölabscheider für die Kurbellwellenentlüftung defekt.
Wird Morgen ausgetauscht, das Teil war nicht auf Lager.
Ich hoffe ich habe dann mal einige Zeit Ruhe.....