

# **FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!**

**Beitrag von „OldGrumpy“ vom 5. März 2010 um 09:21**

Der Versuch am VAG-COM Tester ist auch gescheitert. Die Adaption 12 wird nicht gefunden. WOran kann das nur liegen???

Ich bekomme im BT Menu jedes Handy´s den Eintrag VW UHV angezeigt, aber eine Verbindung ist nicht möglich. Jetzt will ich die Kabelanschlüsse mal checken...

Wo ist denn das Steuergerät für BT FSE verbaut??

Gruss

Matt