

Öl im Luffilter

Beitrag von „owolter“ vom 5. März 2010 um 09:40

[Zitat von EX Zetti](#)

So, war Heute beim :). Angeblich ist der Ölabscheider für die Kurbellwellenentlüftung defekt. Wird Morgen ausgetauscht, das Teil war nicht auf Lager.
Ich hoffe ich habe dann mal einige Zeit Ruhe.....

Hallo,

im Schlauch der Kurbelwellenentlüftung befindet sich immer Öl.

Normal sind einige Gramm pro 1.000km.

Ich denke der Wechsel der Dichtung bzw. des Schlauches der Kurbelwellenentlüftung würde im ersten Ansatz reichen.

Gruß owolter