

Turbolader Pfeifen Rauschen

Beitrag von „josem“ vom 6. März 2010 um 18:35

Habe seit gestern festgestellt, dass einer meiner Turbolader so langsam den Geist aufzugeben scheint...

Manchmal bläst er wie eine Turbine und dann wieder gar nichts, als hätte er "gefressen". Fahrzeug beschleunigt daher manchmal kaum noch schneller als 80km/h.

Kennt jemand dieses Problem bzw. dieses Geräusch, welches einem lauterem Zischen oder Pfeifen ähnelt ? Als wäre ein Loch im Ansaugtrakt oder ein Schlauch gerissen...Könnte ja auch einer der Krümmer gerissen sein?!

Habe noch Garantie und werde am Montag sofort zum 😊 fahren.

Bei durchgedrücktem Gaspedal klingt das fast so, als hätte auch noch der KAT auf einmal was abbekommen, da ein "Drosselverhalten" auftritt, was allerdings auch von einer fehlerhaften Sensorik entstanden sein konnte?!

Bisher wundervoll ist, dass ich keine Fehlermeldung / Fehlersymbol bisher im Display erhalten habe.

Vielen Dank schonmal im Voraus fürs Lesen meiner "Schmerzen" und schöne Wochenendgrüße



Jo