

Probleme Wagenheberaufnahme hinten

Beitrag von „öö7“ vom 6. März 2010 um 18:41

Hallo Leute, zunächst mal einen schönen Gruß ins Land.

Nachdem ich jetzt alle Bereiche mehrfach erfolglos durchforstet habe (ich wollte sicher gehen, keinen Anschluß zu bekommen wegen schon behandelter Themen), wende ich mich mit meinem Problem jetzt an die fachkundige Gemeinschaft.

Jedesmal, wenn ich meinen Dicken hochnehme, brechen an den hinteren Kunststoffblöcken der Wagenheberaufnahme die Kanten.

Ich habe alles probiert: Holzunterlage, Gummiunterlage, immer das selbe Malheur.

Zur Orientierung, das Teil hat die Nummer 7L0-804-123 A.

Mache ich etwas falsch?

Oder besser : Was mache ich falsch?

Ich kann mir nicht vorstellen, das es normal ist, dass man nach jedem Rangierwagenhebereinsatz neue Kunststoffblöcke kaufen muß.

Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge.

Gruß

öö7