

Probleme Wagenheberaufnahme hinten

Beitrag von „öö7“ vom 7. März 2010 um 19:48

Hi Robert,

genau die Teile sind gemeint.

Meine haben auf beiden Seiten jeweils an den offenen Enden Risse.

Ich habe im November ein Teil ausgetauscht.

Nachdem das Auto in der Werkstatt war, war das Ding wieder gerissen.

Ich habe jetzt schon überlegt, mir solche "Teller" aus Alu fräsen zu lassen, dann hält die Sache wenigstens.

Mal sehen was passiert.

Ich werde es hier nachberichten.

Für weitere Anregungen/ Erfahrungen bin weiterhin dankbar.

Gruß

öö7