

Turbolader Pfeifen Rauschen

Beitrag von „Jens1610“ vom 8. März 2010 um 20:42

Hallo,

da Problem kenne ich. Mir ist 2007 auf der PommernTour der Krümmer gerissen. Er wurde mit Kulanz von VW repariert. Allerdings habe ich mich noch nach Deutschland geschleppt(max. 80km/h) und in Prenzlau die Reparatur durchgeführt. Die Abgaswolken waren die ganz Zeit zu sehen. Keiner wollte hinter mir fahren.

Gruß von Jens aus Sachsen