

Keine Geduld auf den neuen Touareg zu warten?

Beitrag von „noti“ vom 12. März 2010 um 09:44

Vorsicht!

Es muß auch das richtige Elektronikmodul für den Lenkstockkombinationsschalter verbaut sein
- es gibt zumindest einen für und einen ohne Lenkradheizung!

Hatte das gleiche Problem, als ich über die Bucht ein neues Lenkrad mit Heizung erstanden habe. Bei mir fehlte dann innen der Stecker!

Nur CanBus-Freischaltung reicht sicher nicht.