

Motorschaden beim R5 TDI nach 117.000 km

Beitrag von „noti“ vom 12. März 2010 um 11:20

Nein leider nicht! Nehme aber an, dass diese Plasmabeschichtung halt in "unterschiedlicher Qualität" vorliegt und VW dieses Problem kennt (wie gesagt: Vermutung!)