

Ausfall Hupe

Beitrag von „macko“ vom 12. März 2010 um 23:31

Hi Alex,

ich nehme an, dass bei Dir auch der Tiefton defekt ist.

Radhausschale vorne links Übergang zur Stoßstange losschrauben und die Frontmaske etwas nach vorne wegziehen. Wenn der Mechaniker etwas biegsame Finger hat, kann er sie so wechseln. Dauer max. 20 Minuten.

Müßte normal von der Garantie übernommen werden.

gruss

marco