

FSE mit Ladeschale Am Armaturenbrett

Beitrag von „agroetsch“ vom 15. März 2010 um 10:14

Hallo,

das denke ich auch... Ich meine BT ging erst ab den späteren Baujahren mit der FSE in der Mittelkonsole. Die gab es anfangs ja gar nicht.

Vielleicht kann man ein SW-Update machen falls verfügbar...