

FSE mit Ladeschale Am Armaturenbrett

Beitrag von „autogotte“ vom 15. März 2010 um 12:40

So, war grad mal beim :). Der sagte, lt. meiner Fgstnr. ginge nur die Ladeschale 7L6 035 705A mit dem Nokia 6310i.

Warum jetzt die Ladeschale mit dem 6230i aus meinem Firmenwagen auch ohne Bluetooth funktioniert, konnte er mir auch nicht beantworten. Jetzt bin ich verwirrt 😞. Naja dann werd ich es erstmal so lassen, wenigstens wird das 6300 geladen und zum telefonieren muß man entweder den Lautsprecher des Tel. anmachen oder das Handy halt raus nehmen.:(