

# **FSE mit Ladeschale Am Armaturenbrett**

**Beitrag von „agroetsch“ vom 15. März 2010 um 12:46**

Hallo,

dann hast du vielleicht keine UHV sondern die spezielle fürs 6310i?

2003 gab es die beiden zur Auswahl, 6310i oder UHV. Das Wichtigste ist, dass bei der 6310i-Version auch die Kontakte etc. im MFD angezeigt werden und du mit dem MFL durchblättern kannst. So war das bei meinem 2003er R5 mit Vorbereitung fürs 6310i.

Allerdings brauchst du dann die Schale und das 6310i... Was ja auch nicht gerade auf dem aktuellen Stand für Mobiltelefone ist. Aber mit Multisim oder so was würde es als reines Auto-Handy ja ausreichen. So habe ich es damals auch gemacht.