

Drehzahlschwankungen im Wandlerbereich

Beitrag von „Fant“ vom 18. März 2010 um 15:58

Hallo Leute

Leider bin ich auch nach zweistündiger Suche im Forum nicht auf mein Problem gestossen.

Nun möchte ich euch mal mein Anliegen schildern.

Ich fahre einen V6 TDI 240 PS, Jahrgang 2008 Automatik. Seit dem letzten Softwareupdate stelle ich bei normaler und leichter Bergauffahrt Drehzahlschwankungen im Bereich von ca. 100-150 U/min fest. Dies zwischen 1400 und 1700 U/min, also im Wandlerbereich (so glaube ich 😞). Im 6. Gang konnte ich es jedoch noch nie feststellen. Ich war immer der Meinung, wenn der Gang dann mal drin ist, ist er drin, jedoch wenn ich leicht Gas gebe, geht die Drehzahl erst kurz hoch ca. 200 - 300 U/min und dann habe ich das Gefühl dass er sich nicht mehr im Wandlerbereich befindet? Nun aber wieder zum eigentlichen Problem, es ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Geschwindigkeitsregelanlage eingeschaltet habe, dieses Phänomen nicht auftritt. Gibt es da irgend ein Gaspedalsensor oder so der defekt sein könnte? Denn wenn es mit der GRA nicht auftritt kann es nicht an der Automatik oder so liegen. Ist echt störend wenn man so durch die Gegend cruised und die Drehzahl immer so hoch und nieder fährt.

Mein Freundlicher konnte keinen Fehler auslesen und in zwei Tagen läuft die Garantie aus :(.

Vielen Dankim Voraus für eure Beiträge und Antworten.

Gruss

Marco