

Motorschaden

Beitrag von „darkdiver“ vom 6. Dezember 2004 um 19:12

Ob ihr es glaubt oder nicht, aber nach nun fast 1000 KM mit dem neuen Motor, sehe ich heute nach wie sich das nun alles so verhält und was sehe ich ?????

Das Kühlwasser ist wieder 5mm unter der Min. Markierung. Natürlich hatte ich bei der Abholung alles kontrolliert.

Also werde ich diese Woche mal einen Anruf bei VW machen und fragen wie ich vorgehen soll. Zudem kommen nun zwischen 80-100 km/h tief sonore Geräusche aus dem hinteren Antriebsbereich.... und beim bremsen spüre ich wenn ich die Hand auf dem Automatikwahlhebel halte eine Schlag....

Ich halte euch auf dem Laufenden...

Grüße
Eric