

Blasenbildung an Chromabdeckung

Beitrag von „Balrock“ vom 24. März 2010 um 15:36

Hallo Thomas, das hat nichts mit dem Alter zu schaffen 😊 Ich habe aus diesen Grund, vor einer Woche meinen 😊 auf Garantie, das Teil wechseln lassen. Ich glaube das Salz ist dieses Jahr zu aggressiv.

Siehe hier auf der Heckstoßstange