

Lautes klopfen!?!?!

Beitrag von „Toshi“ vom 31. März 2010 um 14:49

Hallo , Ich würde mal die Kardanwelle (Mittellager) überprüfen.

Da die Kardanwelle auch ohne Gang weiterdreht, bleibt das Geräusch bis Sie langsam genug dreht.

Gruß Toschi