

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „juma“ vom 1. April 2010 um 13:08

Servus,

es liegt eine Umprogrammierung des Motorsteuergerätes für den Handschalter an, die als Maßnahme beim nächsten routinemäßigen online-Check des Fahrzeugs aufgespielt wird. Die Maßnahme hat die Bezeichnung 23F3 und ist angesetzt mit ca. 45min.

Ich werde mir die Sache heute Nachmittag mal erklären lassen und dann entscheiden, ob ich es aufspielen lassen. Ein bloßes Wegnehmen von Leistung kann nämlich nicht die Lösung sein 😬