

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „qezal“ vom 2. April 2010 um 22:24

Zitat von fisch

Hallo,

23F3 wurde bei mir vorgestern gestern im Rahmen der 60-tausender Inspektion durchgeführt. Aufgespielt wurde eine veränderte Motorsteuerungssoftware wegen angeblichem Motorruckeln beim Beschleunigen unter Vollast. Habe den Eindruck, dass er seitdem wesentlich besser durchzieht (vielleicht ist es ja die Software vom 240 PS GP ??), kann aber auch ein rein subjektives Gefühl sein.

Gruß Fisch

Wie passt das denn nun zusammen? Ich habe bei VW um eine Auskunft gebeten, was da geändert wurde. Auf die Antwort bin ich gespannt.