

AHK elektrisch

Beitrag von „juma“ vom 3. April 2010 um 00:51

Servus,

[Zitat von garuda](#)

[...]

Gibt's eine Sicherung, die ich sinnvollerweise mal prüfen sollte? Ausserdem hab' ich so einen 13 auf 7 Poladapter dran, kann der an sowas schuld sein?

schwierig...aber zumindest könnte man es ausprobieren. Haben beide Anhänger den alten Stecker? Dann probier doch einfach mal einen Anhänger, der mit einem 13-poligen Stecker ausgerüstet ist. Eventuell ist ja der Adapter defekt... 