

Xenon Problem

Beitrag von „hatty99“ vom 3. April 2010 um 20:39

hallo zusammen

hab heute mein problem mit dem rechten scheinwerfer gelöst. beim bi-xenon rechts ging der scheinwerfer nicht. nachdem ich sämtliche anschlusskabel durchgemessen hatte, ging ich zum scheinwerfer über und siehe da, beim haltemagnet vom scheinwerfer waren beide anschlussklemmen im plastikstecker gebrochen. um diesen fehler zu finden muß die schwarze steckerisolierung abgenommen werden. sollte wer fragen zum gleichen problem haben kann er mich gerne kontaktieren.

lg aus wien

hatty