

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „kurbler“ vom 4. April 2010 um 07:56

Hallo Thomas,

Danke für die Klasse Erklärung 🙄🙄🙄🙄

Vor allem das die 302 ein update ist, somit muss ich nicht wieder die Bytes anpassen.

Das mit der MFA kann ich Bestätigen, hab jetzt bei Byte7 20hex und alles ist Gut, Premium Skin und MFA funktioniert auch.

Könntest Du bitte das mit den Bytes 1, 2 und 4 erklären.

Ich habe mir die Bytes 1 bis 8 vorsichtshalber rausgeschrieben als ich das Diagnosegerät von meinen 😄 bekommen habe. Leider ist das originale nicht so komfortable wie das VCDS es gibt dort keine Erklärung oder ich hab sie nicht gefunden, denn ich hab das Gerät in Selbststudium kennengelernt, bin schon froh das sie mir das Gerät geben, dann kann ich auch nicht dauern nachfragen und sie von der Arbeit aufhalten. Hab schon ein bisschen Grundkenntnisse mit einen Gutmann Tester.

Bei mir steht bei

Byte 1 01hex

Byte 2 00hex

Byte 4 01hex

könntest Du mir bitte die drei Bytes übersetzen.

[garuda](#)

genau das war einer der Hauptgründe (Bildschirm schwarz) warum ich damals auf die 2662 gegangen bin, natürlich wollte ich auch die Gimicks wie Sprachsteuerung und SDHC support haben. Wie Thomas schon geschrieben hat muss jeder selber wissen was er tut.

Wenn ich meinen nächste Woche wieder bekomme werde ich die 2772 aufspielen.

Danke

vg & schöne Ostern

peter