

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 4. April 2010 um 13:06

Hallo Peter

Also laut deinen Angaben müsstest du ein Volkswagen Soundsystem verbaut haben. Von meinen Bildern her sieht man somit, das ich kein Soundsystem habe (Standart) Und je nach dem was verbaut ist, einfach die Bytes 1,2 und 4 nach folgenden Angaben ändern, wenn nach dem Update kein Ton zu hören ist oder sonstwas. Normal sollten die Einstellungen bleiben bei einem normalen Update mit xx.301 oder xxx.302, bin mir aber nicht sicher ob sich diese Bytes auf Standart zurücksetzen auch bei den normalen Updates wenn Soundsystem verbaut ist. Da ich kein Soundsystem habe kann ich das nicht testen. Bei einem Factory-Update xxx.901 setzen sie sich auf jedenfalls auf Standart zurück.

Byte1

- 00 Soundsystem nicht verbaut
- 01 Volkswagen Soundsystem
- 02 Skoda Soundsystem (CAN DSP)
- 05 Dynaudio Soundsystem
- 06 Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
- 07 Dynaudio Soundsystem (BAP DSP)

Byte2

- 00 Soundsystem (aktive Lautsprecher)
- 02 2 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher vorne)
- 04 4 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher je vorne und hinten)

Byte4

- 00 Nicht codiert
- 01 Überwachung abgeschaltet (Soundsystem)
- 02 Überwachung vorn
- 03 Überwachung hinten
- 04 Überwachung vorn und hinten

Die Bilder zeigen meine Codierung ohne Soundsystem

.