

# Ruckeln zwischen ca 80-110

**Beitrag von „megab“ vom 7. April 2010 um 08:33**

Moin Volker,

gebe dir vollkommen recht bezüglich der Lebensdauerfüllung. Aus dem Grund habe ich auch den normalen Wechsel machen lassen und bin der Meinung, seit dem ist es nach und nach schlimmer geworden. Es wurde ja beim Schieberkastenwechsel sogar ein zweites Mal in kürzester Zeit gewechselt. Der nächste Händler zum spülen mit passendem T.Adapter ist leider ca. 100 km entfernt.

Gruß

Marc