

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „kurbler“ vom 10. April 2010 um 21:00

Hallo TF,

so leider habe ich immer noch das Regensburg Syndrom und der MP3 Titel fängt wieder von vorne an wenn die Zündung länger aus ist.

Sonst ist mir was aufgefallen, weiß aber nicht ob es vorher auch schon funktioniert hat, wenn man in der MAP Ansicht ist und nochmals auf die MAP Taste drückt kommt das Zusatzfenster bei wiederholten drücken der MAP Taste verschwindet es wieder.

bisheriges Fazit, habe bis jetzt keinen Benefit für mich entdeckt.

[Zitat von ap11](#)

Hallo Kurbler,

könntest du mir bitte mal näher beschreiben, wie die ersten 3 CDs nicht funktioniert haben. Was passiert, wenn das update nicht durchläuft. Mußttest du die alte Version wieder aufspielen?

@ Alex

mal schauen ob ich es noch zusammen bringe?!

CD wird als Software CD erkannt, das RNS bootet auch 2 mal es schreibt auch was von SW download hab 2 Fotos gemacht.

Nachdem Fehler wirft das RNS die CD aus und bootet und kommt mit der alten SW wieder hoch.

vg

peter